

2019 年度武汉市中心城区主次干道易渍水点“一点一策”及相关责任人情况一览表

序号	渍水点名称	降雨等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
25	龙阳大道（郭茨口路口至王家湾路口）	100-150毫米	周边部分路段正在进行改造施工,影响排水;龙阳湖水位顶托。	督促施工单位尽快在雨季之前完成施工,提前降低湖泊水位并开启闸门。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、降雨前,降低龙阳湖水位,提前开启龙阳湖闸和玉龙路闸,区水务局安排杨明锋等10人到岗值守,并在龙阳湖北路上架设沃沃移动泵车1台(2150m³/小时),将渍水抽排至龙阳湖明渠。拆除龙阳湖明渠与龙阳湖之间的围堰。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、发生严重渍水时,区交管部门负责交通疏导、管制,避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责道路维修、渍后保洁,市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	政府办副主任:何思立 13996075326 应急管理局副局长:宋昌旭 18071429253 城市管理执法局副局长:许学松 84848880、13607150252 交通大队副大队长:曹志伟 13349908559 水务突击队现场负责人:杨明锋 13476057747 街道现场负责人:肖志峰 18007129499 交通大队现场负责人:周立波 15337177177
26	江堤中路沿线	100-150毫米	文选路和三青路的排水管道未连通,过水断面受阻。	实施排水管道工程,将文选路与三青路通过排水管网接入连通港。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、降雨前,通知四新泵站提前预排,降低连通港水位,并提前开启墨水湖南路节制闸,区水务局安排肖书文等6人到岗值守,并在江堤中路与墨水湖南路交会处架设6寸的牵引式移动泵车1台(360m³/小时),将渍水抽排至墨水湖南南路。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、发生严重渍水时,区交管部门负责交通疏导、管制,避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责道路维修、渍后保洁,市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	政府办副主任:何思立 13996075326 应急管理局副局长:宋昌旭 18071429253 城市管理执法局副局长:许学松 84848880、13607150252 交通大队副大队长:曹志伟 13349908559 水务突击队现场负责人:肖书文 13100666681 街道现场负责人:李代望 13707155027 交通大队现场负责人:顾超 13517293223 刘学龙 15797004109
五	武昌区					武昌区水务和湖泊局局长:石明辉 18971037298 武昌区水务和湖泊局副局长:刘新田 18971036787 武昌区水务和湖泊局副局长:吴富康 18971036449 武昌区水务和湖泊局总工程师:文军 18162508258 武昌区水务和湖泊局副调研员:戴丽娟 18971036540 武昌区水务和湖泊局副调研员:肖兵洪 18907121336 武昌区水务和湖泊局排水科负责人:朱国珍 13667118986 武昌区水政监察大队负责人:关路 18986227937 武昌区排水所所长:陈国伟 18086032020
27	晒湖铁路立交涵洞	100-150毫米	为防止初雨污染巡司河,晒湖闸未及时开启,导致周边排水倒灌涵洞内造成渍水。	已实施晒湖截止闸分散式污水处理设施,加强周边管网维护。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,及时开启晒湖闸,安排2人驻守,启动移动电源开启应急抢险泵助排。协调汤逊湖泵站及江南泵站加强预排和抽排。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。8、供电部门负责外供电保障,区水务部门负责泵站双回路改造,近期落实应急电源。	水务现场联系人:陈正泉 13907171599 水务突击队现场负责人:祝建新 13554052695 城管负责人:熊军 18995587646 交通大队负责人:陈涛 1871515202 应急管理局:张占华 18971036212
28	友谊大道长江隧道附近	100-150毫米	为防止初雨污染沙湖,武车尾水闸未能及时开启,该处地势低洼,强降雨时排放不及。	加强周边管网疏捞维护。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,及时揭井盖助排,同时市水务局加大新生路泵站抽排力度。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务现场联系人:张一凡 15972051900 水务突击队现场负责人:周家海 18971031951 城管负责人:吴春林 18971039271 交通大队负责人:严广革 18971219799 应急管理局:张占华 18971036212
29	中华路省粮食局附近	100-150毫米	管网堵塞,暴雨强度超过泵站设计标准。	已建成筷子湖泵站,加强周边管网疏捞维护。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时及时揭井盖助排,协调及时调度开启茶港闸、水果湖闸。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务现场联系人:王浩 18971035356 水务突击队现场负责人:魏汉华 18971279251 城管负责人:张衡宇 18971039229 交通大队负责人:张伟哲 15337249207 应急管理局:张占华 18971036212
30	武昌区春蕾路水果湖高中部门前	100-150毫米	为防止初雨污染水果湖,未能及时开启水果湖闸、茶港闸。	加强周边管网疏捞维护	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时及时开启茶港闸、水果湖闸。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务现场联系人:陶建平 15527328885 水务突击队现场负责人:林三红 15327196800 城管负责人:邱文浩 18007139488 交通大队负责人:黄毅 13807193729 应急管理局:张占华 18971036212
31	武昌中南商业大楼附近	100-150毫米	下游管网水位顶托造成渍水。	已实施中南二路排水改造工程,加强周边管网疏捞维护。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,雨中,及时揭井盖助排,加大前进路、新生路泵站抽排力度。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务现场联系人:熊和平 18971276249 水务突击队现场负责人:黄厚桥 18827613837 城管负责人:吕剑 18995587665 交通大队负责人:冯军 13329727667 应急管理局:张占华 18971036212
32	和平大道三角路	100-150毫米	暴雨强度过大时,地势低洼,抽排不及。	武九铁路改造,已取消三层楼涵洞,新建排水管。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时及时揭井盖助排,加快速度开启茶港闸、水果湖闸。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。8、供电部门负责外供电保障,区水务部门负责泵站双回路改造,近期落实应急电源。	水务现场联系人:吴长飞 13971166845 水务突击队现场负责人:姚国强 13995620117 城管负责人:杨凯 18971037388 交通大队负责人:严广革 18971219799 应急管理局:张占华 18971036212
33	张之洞路701所附近	100-150毫米	渍水是因为地势低洼,暴雨较大时排放不及。	加强周边管网疏捞维护。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时及时采取揭井、敞盖、清渣助排,及时开启晒湖闸。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务现场联系人:罗仁军 15071355558 水务突击队现场负责人:叶新刚 18971036540 城管负责人:徐盛 18971039257 交通大队负责人:王毅 13871006378 应急管理局:张占华 18971036212
34	民主路中山路交会处	100-150毫米	地势低洼,下水水位顶托造成渍水。	加强周边管网疏捞维护。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时及时揭井盖助排,加大前进路、新生路泵站抽排力度。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务现场联系人:李俊 18627032890 水务突击队现场负责人:陈先进 13297099207 城管负责人:黄雄文 18971039213 交通大队负责人:张伟哲 15337249207 应急管理局:张占华 18971036212
35	天鹅路洪山路口	100-150毫米	天鹅路污水管水位高造成水位顶托。	加强周边管网疏捞维护。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时及时揭井盖助排,协调及时调度开启茶港闸、水果湖闸。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务现场联系人:梁涓 13995535143 水务突击队现场负责人:王谦 13554201096 城管负责人:方新文 18971039235 交通大队负责人:黄毅 13807193729 应急管理局:张占华 18971036212
36	徐东大街地下通道	100-150毫米	暴雨强度超过泵站设计标准,泵站抽排能力不足。	加强周边管网疏捞维护。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时及时揭井盖助排,开启罗家港友谊大道闸,降低友谊大道雨水箱涵水位,必要时架设流动泵(350m³/h)一台,铺设排水管道50m,将水抽排至友谊大道2BH=2400×1500箱涵。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。8、供电部门负责外供电保障,区水务部门负责泵站双回路改造,近期落实应急电源。	水务现场联系人:王聪 18971038438 水务突击队现场负责人:韩勇 15337156730 城管负责人:叶建伟 18995585162 交通大队现场负责人:张君 18171515198 应急管理局:张占华 18971036212
37	珞狮北路八一路地下通道	100-150毫米	暴雨强度超过泵站设计标准,泵站抽排能力不足。	加强周边管网疏捞维护。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时及时采取揭井、敞盖、清渣助排。必要时架设流动泵(350m³/h)一台,铺设排水管道50m,将水抽排至茶港2BH=4800×2100箱涵。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、区城管部门负责道路维修、渍后保洁、安全、市容管理等工作。8、供电部门负责外供电保障,区水务部门负责泵站双回路改造,近期落实应急电源。9、区水务和湖泊局负责排渍抢险、安全和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	珞珈山街办事处分管副主任:黄信 18971035842 一路交通负责人洪山大队:余进民 13797008816 珞珈山街城管:王书熊 18007120793 水务现场联系人:李琳 13871004399 水务突击队现场负责人:杨黎珍 15071432488 供电部门负责人:李檬 18627179266
六	洪山区					
38	虎泉街保利华都	100-150毫米	地势低洼,区域排水管网收集系统不完善。	实施拥军路道路排水工程(虎泉街-雄楚大街)。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时在楚雄大道康卓新城门口架设移动泵车(1600m³/小时)1台,将虎泉街上游的渍水抽排至雄楚大道拥军路下游雨水出口(排水管道铺设50米)。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。	区政府:齐晓虎 13297991008 区水务局:齐尚红 13971509008 区交管局:春华 15337265871 区应急管理局:易群 18971556576
39	楚雄大道珞雄路口	100-150毫米	地势低洼,小时雨量大,排不赢;后期受湖泊水位顶托。	道路改造时,同步进行排水管网提档升级。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时在楚雄大道珞雄路口架设移动泵车(400m³/小时)1台,将路口污水翻水抽排至楚雄大道雄庄路雨水箱涵(排水管道铺设20米)。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。	区政府:齐晓虎 13297991008 区水务局:齐尚红 13971509008 区交管局:春华 15337265871 区应急管理局:易群 18971556576
40	新竹路与民族大道路口	100-150毫米	小时雨量大,排不赢。后期受湖泊水位顶托。	东湖高新区负责实施的新竹路排水通道工程。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时在楚雄大道机械化宿舍门口设移动泵车(400m³/小时)1台,将积水抽排至楚雄大道雨水主管(排水管道铺设20米)。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。	区政府:齐晓虎 13297991008 区水务局:齐尚红 13971509008 区交管局:春华 15337265871 区应急管理局:易群 18971556576
41	白沙路与白沙四路交会处	100-150毫米	白沙路水往白沙四路走翻水,区域管网还未按规划形成。	随周边路网建设,逐步完善排水系统。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时在白沙路与白沙四路路口设移动泵车(400m³/小时)1台,将积水抽排至白沙四路雨水主管(排水管道铺设50米)。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。	区政府:齐晓虎 13297991008 区水务局:齐尚红 13971509008 区交管局:春华 15337265871 区应急管理局:易群 18971556576
42	白沙洲大道工商学院	100-150毫米	地势低,区域排水管网收集系统不完善。	随周边路网建设,逐步完善排水系统。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时在黄家湖西路与丽水明渠交会处设移动泵车(1600m³/小时)1台,将积水抽排至丽水明渠(排水管道铺设100米)。2、开启黄家湖西路与丽水明渠闸门。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。	区政府:齐晓虎 13297991008 区水务局:齐尚红 13971509008 区交管局:春华 15337265871 区应急管理局:易群 18971556576
43	欢乐大道(下匝靠近青化路段)	100-150毫米	地势低洼,原出水口因施工问题受阻。	督促施工单位尽快在雨季之前完成施工。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时在欢乐大道果批市场门口设移动泵车(1600m³/小时)1台,将积水抽排至火车站南通道明渠(排水管道铺设120米)。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。	区政府:齐晓虎 13297991008 区水务局:齐尚红 13971509008 区交管局:春华 15337265871 区应急管理局:易群 18971556576
44	21号公路石化南门	150毫米以上	地势低洼,周边排水管网建设标准偏低。	随道路改造,逐步对周边排水管网进行提档升级。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时在工业港堤东坡架设吸车(3000m³/小时)2台进行抽排,协助泵站进行抽排,调度武钢龙角湖泵站开启应急自吸泵满负荷抽排。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。	政府办副主任:黄诚 13908632660 应急管理局副局长:贺卫兵 13871045868 城管执法局副局长:罗锋 13871419258 交通大队副大队长:王越 18627022150 水务突击队现场负责人:汪自成 13971509207 水务疏捞班组负责人:吴青山 13072795478 工人村城管负责人:鲁小荣 13971484606 交通大队现场负责人:王涛 18971224823
45	21号公路金家嘴铁路桥涵洞	100-150毫米	地势低洼,周边排水管网建设标准偏低。	对21号公路明渠及四烧厂明渠管涵进行提档升级。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时下游架设流动泵车(400m³/小时)1台,铺设60米排水管道,将雨水抽排至下游箱涵内。揭井抢排,安排人员在揭井盖边值守,放警示架,确保车辆、行人安全。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。7、供电部门负责外供电保障,区水务部门负责泵站双回路改造,近期落实应急电源。	政府办副主任:黄诚 13908632660 应急管理局副局长:贺卫兵 13871045868 城管执法局副局长:罗锋 13871419258 交通大队副大队长:王越 18627022150 水务突击队现场负责人:陈传中 13036125770 水务疏捞班组负责人:余波 13986135625 工人村城管负责人:石峰 18271901566 交通大队现场负责人:王涛 18971224823
46	白玉山青化路康宁路路口	100-150毫米	地势低洼;周边汇水量较大;下游排水通道未建设。	随康宁路道路建设,完善下游排水管网。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息,统筹调度协调,掌握动态,通报情况。2、区人民政府(区防指)有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守,强降雨时架设抢险车(1600m³/小时)1台,铺设150米排水管道,通过武钢二医院将雨水抽排至西平湖。揭井抢排,安排人员在揭井盖边值守,放警示架,确保车辆、行人安全。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况(图片、视频、文字),并及时更新动态,直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制,严重渍水时封堵交通,避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人,保障安全。	政府办副主任:黄诚 13908632660 应急管理局副局长:贺卫兵 13871045868 城管执法局副局长:罗锋 13871419258 交通大队副大队长:王越 18627022150 水务突击队现场负责人:喻能华 13371738696 水务疏捞班组负责人:朱立清 13237162859 白玉山街城管负责人:朱凯 17786462202 交通大队现场负责人:王大庆 13907140188